



تعریف انواع کمانش مهاربندها

نویسنده: بهنام حمزه تاش – سعید کاویان پور

مقدمه

یکی از تأثیرگذارترین حالات حدی که در طراحی [اعضای تحت فشار](#) نقش کلیدی ایفا می‌نماید، کمانش است. در این مقاله در ابتدا کمانش اعضا از لحاظ مفهومی بررسی شده و با علل وقوع این کمانش در اعضا، آشنا می‌شوید. در ادامه، انواع دسته‌بندی‌هایی که می‌توان برای کمانش اعضا در نظر گرفت مورد بررسی واقع شده و بندهای آیین‌نامه‌ای مربوط به هر یک موشکافی شده است.

سپس به طور خاص کمانش داخل صفحه و خارج صفحه به عنوان دو حالت کمانش مهاربندها معرفی شده‌اند و خصوصیات هر یک بررسی شده است. با توجه به اینکه در سازه‌هایی که با [مهاربندهای همگرا](#) طراحی می‌شوند، مهاربندها مهم‌ترین المان در تأمین شکل‌پذیری مورد نیاز سازه می‌باشند، تأثیر انواع کمانش در شکل‌پذیری سازه بررسی شده و نکات طراحی و همچنین اجرایی مهم که برای رسیدن به شکل‌پذیری مورد انتظار سازه باید رعایت شوند، معرفی شده است.

با مطالعه این مقاله چه می‌آموزید:

۱. تعریف کمانش و دسته‌بندی‌های مختلف آن
۲. پارامترهای تأثیرگذار در کمانش یک عضو
۳. مفهوم کمانش الاستیک و کمانش غیر الاستیک و ویژگی‌های هر یک
۴. درک مفهومی و آیین‌نامه‌ای کمانش کلی نحوه‌ی جلوگیری از وقوع آن
۵. درک مفهومی و آیین‌نامه‌ای کمانش موضعی و نحوه‌ی جلوگیری از وقوع آن
۶. تأثیر کمانش در شکل‌پذیری سازه‌ها
۷. کمانش داخل صفحه و خارج صفحه‌ی بادبندها و ویژگی‌های هر یک از آنها
۸. اهمیت رعایت فاصله‌ی قطع مهاربند از خط آزاد تنش، بر روی ورق اتصال
۹. تعریف عرض ویتور و کاربرد آن


کمانش چیست؟

کمانش رفتاری است که اعضای تحت فشار ممکن است از خود نشان دهند که به صورت تغییرشکل جانبی ناگهانی در اعضای سازه‌ای رخ می‌دهد. این حالت ممکن است در اعضای فشاری، در تنشی کمتر از تنش تسلیم ماده رخ دهد (کمانش الاستیک). زمانی که المان تحت فشار کمانش می‌کند، در صورتی که این عضو به کلی منهدم نشود، همچنان امکان تحمل بار کمانش توسط این المان وجود دارد؛ در صورتی هم که این عضو جزئی از یک سازه باشد، با اعمال باری بیشتر از بار کمانش، این بار بین سایر اعضای سازه توزیع خواهد شد.

کمانش در اعضای مختلف سازه‌ای مانند ستون‌ها، تیرورق‌ها، [تیرهای پیوند](#) و مهاربندها، به اشکال گوناگون رخ می‌دهد که در ادامه چند نمونه از آنها مشاهده می‌شوند. با توجه به موضوع این بحث، در ادامه تمرکز مطالب بیشتر بر روی کمانش مهاربند خواهد بود.



کمانش ستون ها تحت اثر نیروی زلزله



کمانش جان تیر




گسیختگی پس از کمانش سخت کننده های تیر پیوند



نمونه ای از کمانش داخل صفحه ی مهاربند

انواع کمانش را می توان با دیدگاه های مختلف دسته بندی نمود. از منظر تسلیم اعضای مهاربند، کمانش به الاستیک و غیر الاستیک دسته بندی می شود. همچنین با توجه محل وقوع کمانش در عضو، کمانش ها به دو دسته ی کمانش کلی و کمانش موضعی تقسیم می شوند. دسته بندی سومی هم که می توان برای کمانش مهاربندها در نظر گرفت، از منظر صفحه ی وقوع کمانش می باشد که در این حالت کمانش مهاربند می تواند داخل صفحه و یا خارج صفحه رخ دهد. در شکل زیر دسته بندی های مختلف برای کمانش مشاهده می شوند.



در ادامه و در بخش‌های آتی، پس از بررسی کلی مفهوم کمانش و روابط مربوط به آن، به بررسی هر سه دسته‌بندی خواهیم پرداخت.

پارامترهای تأثیرگذار در بررسی کمانش

کمانش به پارامترهای مختلفی وابسته است که در ادامه هر یک از آن‌ها بررسی می‌شوند. یکی از این پارامترها، ضریب طول مؤثر (Effective Length Factor) است که معمولاً با K نشان داده می‌شود که وابسته به شرایط تکیه‌گاهی دو انتهای عضو می‌باشد. این پارامتر به نوعی نشان‌دهنده‌ی طولی از عضو می‌باشد که احتمال کمانش در آن بیشتر است و با بزرگ‌تر شدن این عدد احتمال کمانش عضو هم افزایش می‌یابد. در جدول پ-۱-۱ از مبحث دهم مقررات ملی، ضرایب طول مؤثر برای ستون با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل مشاهده می‌شوند:

جدول پ-۱-۱ ضریب طول مؤثر (K) اعضای فشاری با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل

توضیحات	انواع مختلف اعضای فشاری با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل					
شکل کمانش‌یافته عضو فشاری به صورت خط‌چینی نمایش داده شده است.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
مقادیر نظری K	۰/۵	۰/۷	۱/۰	۱/۰	۲/۰	۲/۰
مقادیر پیشنهادی K برای طراحی	۰/۶۵	۰/۸	۱/۳	۱/۰	۲/۱	۲/۰
نماد شرایط مرزی	<ul style="list-style-type: none"> انتقال و دوران مقید = انتقال مقید، دوران آزاد = انتقال آزاد، دوران مقید = انتقال و دوران آزاد = 					

ضرایب طول مؤثر برای ستون‌هایی با شرایط تکیه‌گاهی ایده‌آل



لازم به ذکر است اغلب اوقات، ساخت شرایط تکیه گاهی ایده آل (به عنوان مثال تکیه گاه کاملاً صلب) در عمل برای یک عضو امکان پذیر نیست، در نتیجه ضرایب طول مؤثر برای مقاصد طراحی، بعضاً بزرگ تر از مقدار تئوری پیشنهاد شده است.

در بندهای پ-۱ و پ-۱-۳ توضیحات کامل در رابطه با محاسبه ضریب طول مؤثر برای اعضای فشاری به ترتیب در قاب های مهار شده و مهار نشده ارائه شده است. همان طور که گفته شد، ضریب طول مؤثر جدول فوق برای شرایط تکیه گاهی ایده آل ارائه شده که این شرایط معمولاً در اتصالات سازه های واقعی وجود ندارند، از این رو احتیاج به محاسبه دقیق تر ضریب K ، به کمک توضیحات بندهای مذکور، می باشد.

همچنین برای مقاطع ساخته شده مانند **مقاطع دابل** که معمولاً در مهاربندها از آنها استفاده می شود، در بخش ۱۰-۲-۴-۷-۱ ضرایب طول مؤثر ارائه شده که در شکل زیر مشاهده می شوند.

$$K_i = 0.5 \text{ برای مقطع نبشی پشت به پشت}$$

$$= 0.75 \text{ برای مقطع ناودانی پشت به پشت}$$

$$= 0.86 \text{ برای سایر مقاطع}$$

در همین رابطه، پارامتر **طول مؤثر (Effective Length)**، به حاصل ضرب K در طول آزاد بین تکیه گاهها (L) گفته می شود (KL). این طول در واقع نشان می دهد که **طول معادل این عضو** در صورتی که با شرایط تکیه گاهی دوسر مفصل ساخته شود، چه میزان خواهد بود.

پارامتر تأثیرگذار بعدی در کمانش، شعاع ژیراسیون نامیده می شود که از خصوصیات هندسی مقطع می باشد. شعاع ژیراسیون r_x فاصله ایست که اگر تمام سطح مقطع المان، در آن فاصله نسبت به محور x متمرکز شود، **ممان اینرسی** نمی کند (در واقع فاصله ای از محور x را نشان می دهد که اگر مساحت یک مقطع را به صورت متمرکز در یک نقطه جمع کنیم، همان ممان اینرسی اولیه مقطع اصلی را ایجاد می کند). به طور کلی در حالتی که شعاع ژیراسیون حول دو محور اصلی مقطع برابر نباشند، مقطع تمایل دارد حول محور ضعیف تر (محوری که شعاع ژیراسیون کمتری دارد) کمانش نماید. شعاع ژیراسیون حول محور x از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$r_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}}$$

با دقت در این فرمول متوجه می شویم که هر چه ممان اینرسی یک مقطع بیشتر و سطح مقطع کوچک تر باشد، شعاع ژیراسیون آن هم بزرگ تر می شود. در نتیجه شعاع ژیراسیون بالاتر نشان دهنده ی توان تحمل بیشتر بارهای کمانش است. همین موضوع یکی از دلایل تمایل طراحان به استفاده از مقاطع دابل برای مهاربندهاست.

پس از تعریف شعاع ژیراسیون، حال به تعریف پارامتر مهمی به نام **ضریب لاغری** می رسیم. به نسبت طول مؤثر عضو به شعاع ژیراسیون مقطع عضو ضریب لاغری گفته می شود (KL/r). این پارامتر در تعیین مدهای خرابی یک مقطع بسیار تأثیرگذار است. با توجه به تعریف ضریب لاغری، مقاطع به سه دسته ی اصلی تقسیم می شوند که به کمک آن رفتار مقاطع تحت بار محوری را می توان بررسی نمود. این سه دسته عبارتند از:

- ۱- مقاطع کوتاه (چاق): مقاطع کوتاه مقطعی هستند که ضریب لاغری آنها کوچک می باشد، در این حالت مقطع تحت تنش فشاری خراب شده و هیچ کمانشی در آن رخ نمی دهد.
 - ۲- مقاطع لاغر (دراز): در این مقاطع، معمولاً مقطع تحت کمانش و پیش از رسیدن به حد تسلیم خراب می شود. رفتار این ستون ها وابسته به مدول الاستیسیته ی آنها (E) است.
 - ۳- مقاطع با طول متوسط: در مقطعی که ضریب لاغری بین دو حالت فوق قرار دارد، خرابی ترکیبی از مدهای کمانشی و تنش فشاری خواهد بود.
- ارائه ی حدود برای ضریب لاغری در آیین نامه های مختلف با توجه به نوع عضو انجام می گیرد. به عنوان مثال در رابطه با ستون های فولادی در بسیاری از آیین نامه های مطرح بین المللی مقادیر زیر پیشنهاد شده است:



- ستون‌های کوتاه دارای ضریب لاغری کمتر از ۵۰ می‌باشند.
- ستون‌های لاغر دارای ضریب لاغری بزرگ‌تر از ۲۰۰ هستند.
- ستون‌ها با طول متوسط هم ستون‌هایی هستند که ضریب لاغری آن‌ها بین ۵۰ و ۲۰۰ قرار دارد. رفتار این ستون‌ها وابسته به حد مقاومتی (Strength Limit) آن‌ها می‌باشد.

در سال ۱۷۵۲ اویلر رابطه‌ای معرفی نمود که به کمک آن می‌توان نیرویی که یک ستون ایده‌آل لاغر قبل از کمانش تحمل می‌کند را محاسبه نمود. ستون ایده‌آل لاغر، ستونی است که کاملاً مستقیم بوده، از مصالح همگن ساخته شده و هیچ تنش اولیه‌ای در آن وجود نداشته باشد. زمانی که بار به مقدار بار اویلر می‌رسد، به آن بار بحرانی هم گفته می‌شود. با رسیدن نیروی یک ستون به نیروی کمانش، افزایش اندک بار سبب می‌شود که ستون به یک باره تغییر شکل داده و فرم جدید بگیرد.

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

در این فرمول:

E: مدول الاستیسیته

I: ممان اینرسی مقطع

K: ضریب طول مؤثر ستون

L: طول آزاد بین دو تکیه‌گاه

با دقت در فرمول فوق، می‌توان نتیجه گرفت که بار بحرانی با مدول الاستیسیته (E) و ممان اینرسی (I) رابطه مستقیم داشته و با افزایش این دو، بار بحرانی مقطع (مقاومت در برابر کمانش) هم افزایش می‌یابد. همچنین مربع طول مؤثر (KL)، با بار بحرانی رابطه عکس داشته و با افزایش طول مؤثر، بار بحرانی کاهش می‌یابد؛ این بدین معناست که بار بحرانی برای یک ستون دو سر مفصل در مقایسه با یک ستون با یک انتهای گیردار و یک انتهای آزاد، $\frac{1}{4}$ می‌باشد. برای تأکید بیشتر بر روی اهمیت ضریب لاغری (KL/r) و همچنین روشن‌تر شدن رابطه‌ی آن با بار کمانش، رابطه بار بحرانی کمانش را می‌توان به صورت زیر هم نوشت:

$$P = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \xrightarrow{r = \sqrt{\frac{I}{A}}} P = \frac{\pi^2 E r^2 A}{(KL)^2} \rightarrow P = \frac{\pi^2 EA}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2}$$

در این رابطه مشخص است که مربع ضریب لاغری $\left(\frac{KL}{r}\right)$ با بار کمانش (P) رابطه معکوس دارد، از این رو با افزایش ضریب لاغری، بار کمانش کاهش می‌یابد (مقطع تحت بار فشاری کمتری کمانش می‌کند) و مقطع ضعیف می‌شود.


کمانش الاستیک و غیر الاستیک

همان‌طور که در ابتدا هم بیان گردید، با توجه به مصالح سازنده‌ی عضو، کمانش را می‌توان به دو صورت کمانش الاستیک و غیر الاستیک (پلاستیک) تعریف نمود. در کمانش الاستیک فرض می‌شود در زمان کمانش عضو، رفتار ماده همچنان در ناحیه‌ی الاستیک قرار داشته و ماده تسلیم نشده است. در این حالت تنش در عضو، کمتر از تنش تسلیم بوده و مدول الاستیسیته (E) را هم تقریباً می‌توان خطی فرض نمود. اما در حالتی که کمانش غیر الاستیک است، با افزایش تنش‌ها از میزان تنش تسلیم مصالح، منحنی تنش-کرنش هم غیرخطی خواهد شد. در این حالت، مدول الاستیسیته در هر لحظه به دلیل رفتار غیرخطی ماده، متغیر بوده و نمی‌توان برای محاسبه‌ی بار بحرانی کمانش از یک مدول الاستیسیته‌ی ثابت استفاده نمود. در نتیجه برای محاسبه‌ی مدول الاستیسیته باید در هر سطح تنش، شیب خط مماس بر منحنی تنش-کرنش را محاسبه نمود که به آن مدول الاستیسیته‌ی مماسی (تانژانتی) یا E_t گفته می‌شود. با این توضیحات، بار بحرانی کمانش در حالت الاستیک و غیر الاستیک برابر است با:

$$P_{cr-Elastic} = \frac{\pi^2 EA}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2} \quad P_{cr-Inelastic} = \frac{\pi^2 E_t A}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2}$$

در صورتی که منحنی این دو فرمول رسم گردند، شکل زیر حاصل می‌شود. این منحنی با توجه به ویژگی‌های ماده یعنی E_y ، E و E_t و همچنین ضریب لاغری مقطع (KL/r) تعیین می‌شود. این منحنی برای المانی با $K=1$ رسم شده است.






منحنی بار بحرانی کمانش (F_{cr}) در مقابل ضریب لاغری عضو ($K=1$)

معادله‌ی منحنی فوق را در ناحیه‌ی غیر الاستیک می‌توان به صورت یک تابع نمایی نشان داد. در ادامه و در شکل زیر معادله‌ی هر دو بخش منحنی، مربوط به حالت کمانش الاستیک و غیر الاستیک، نشان داده شده است. ضریب 0.877 که در F_e (تنش کمانش الاستیک) ضرب شده برای در نظر گرفتن ناشاقولی (Crookedness) اولیه‌ی عضو است.

با دقت در محور افقی نمودار زیر مشخص می‌شود که با کاهش ضریب لاغری (KL/r) یا به عبارتی با قوی‌تر شدن مقطع، کمانش از حالت الاستیک به غیر الاستیک تبدیل شده و در واقع نشان می‌دهد که با تقویت مقطع، المان تحت تنش‌های بزرگ‌تری کمانش می‌نماید، به همین دلیل همان‌طور که قبل‌تر هم اشاره شد، در مقاطع چاق معمولاً پیش از وقوع کمانش، مقطع تحت تنش فشاری خراب می‌شود. مرز لاغری که سبب تبدیل کمانش الاستیک به غیر الاستیک می‌شود، عدد $4.71 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ می‌باشد، ک با توجه به خصوصیات مصالح سازنده‌ی مقطع تعیین می‌شود.



معادله‌ی دو بخش کمانش الاستیک و کمانش غیر الاستیک، در منحنی کمانش - ضریب لاغری

کمانش کلی (Overall Buckling)

در این بخش کمانش کلی مهاربندها تعریف شده و ضوابط آیین‌نامه‌ای مربوط به آن ارائه می‌شود. در شکل زیر یک نمونه کمانش کلی مهاربند مشاهده می‌شود که به دلیل عدم وجود لقمه، جهت تأمین اتصال مناسب بین دو المان مهاربند، رخ داده است.



کمانش کلی مهاربندها تحت زلزله

نکات ذکر شده در بخش گذشته منجر به رسم نموداری شد که محور افقی آن لاغری و محور عمودی، بار بحرانی کمانش را نشان می‌دهد. حال با توجه به این نمودار، ضوابط آیین‌نامه‌ای در رابطه با کمانش کلی مقطع ارائه شده است. با توجه به بخش ۳-۴-۲-۱۰ از مبحث دهم، ضریب لاغری اعضای تحت فشار نباید از ۲۰۰ کمتر باشد. همچنین با مراجعه به بخش ۴-۴-۲-۱۰ از مبحث دهم مقررات ملی، رابطه‌هایی برای محاسبه‌ی بار بحرانی کمانش، با توجه به معادله‌ی نمودار بخش قبل، تعریف شده است.

۴-۴-۲-۱۰ کمانش خمشی

مقاومت فشاری اسمی اعضای فشاری، P_n ، با مقطع بدون اجزای لاغر بر اساس کمانش خمشی با استفاده از رابطه زیر تعیین می‌شود.

$$P_n = F_{cr} A_g \quad (۱-۴-۲-۱۰)$$

که در آن:

A_g = سطح مقطع کلی عضو

F_{cr} = تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی که از روابط زیر به دست می‌آید.

الف) اگر $\frac{F_y}{F_e} \leq 2/25$ یا $\frac{KL}{r} \leq 4/71 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ باشد:

$$F_{cr} = [0.658 \frac{F_y}{F_e}] F_y \quad (۲-۴-۲-۱۰)$$


ب) اگر $\frac{F_y}{F_e} > 2/25$ یا $\frac{KL}{r} > 4/71 \sqrt{\frac{E}{F_y}}$ باشد:

$$F_{cr} = 0.877 F_e \quad (۳-۴-۲-۱۰)$$


روابط ذکر شده در اینجا برای کمانش‌های کلی از نوع خمشی می‌باشد؛ اما برخی از اعضا ممکن است تحت کمانش پیچشی و یا کمانش خمشی-پیچشی هم قرار گیرند. به‌طور کلی سه نوع کمانش کلی ممکن است در المان رخ دهد:



- ۱- **کمانش خمشی:** این کمانش تغییر شکلی است ناشی از خمش که حول محور با بزرگترین ضریب لاغری رخ می‌دهد که همان محور ضعیف مقطع یا محور با شعاع ژیراسیون کوچکتر خواهد بود. مقطعی که تحت نیروی فشاری قرار دارند، با هر نوع شکلی، ممکن است دچار این کمانش شوند.
- ۲- **کمانش پیچشی:** این نوع کمانش حول محور طولی المان رخ می‌دهد. این حالت تنها در مقاطع لاغری که دارای دو محور تقارن هستند (مانند مقاطع صلیبی) رخ می‌دهد. مقاطع گرم نورد شده‌ی استاندارد معمولاً تحت کمانش پیچشی قرار نمی‌گیرند و فقط در حالتی که مقطع از ورق ساخته شده باشد این حالت باید کنترل گردد.
- ۳- **کمانش خمشی-پیچشی:** این حالت ترکیبی از کمانش خمشی و پیچشی می‌باشد و در اثر آن مقطع به طول هم‌زمان دچار خمش و پیچش می‌شود. این کمانش تنها در مقاطع نامتقارن رخ می‌دهد، که عبارت‌اند از: مقطعی با یک محور تقارن مانند ناودانی، نبشی با بال مساوی، دابل نبشی و همچنین مقاطع بدون محور تقارن مانند نبشی‌های با بال نامساوی.



سه حالت اصلی کمانش کلی



سه حالت اصلی کمانش کلی از نمای سه‌بعدی



الزامات طراحی مقاطع در حالتی که کمانش به صورت پیچشی و یا خمشی-پیچشی باشد در بند ۱۰-۲-۴-۵ مبحث دهم مقررات ملی ذکر شده‌اند. با توجه به این بند از آیین‌نامه، کمانش‌های پیچشی و خمشی-پیچشی باید در اعضای فشاری زیر در نظر گرفته شوند:

۱- مقاطع دارای یک محور تقارن (مانند ناودانی).

۲- مقاطع نامتقارن (مانند نبشی با بال نامساوی).

۳- مقطع دارای دو محور تقارن است در حالتی که طول آزاد مهارنشده در برابر پیچش، از طول آزاد مهارنشده در برابر خمشی تجاوز نماید.

با این توضیحات، از آنجایی که معمولاً مقاطع مورد استفاده در مهاربندها جزو سه حالت فوق نمی‌باشند، می‌توان نتیجه گرفت که کمانش‌های پیچشی و خمشی-پیچشی معمولاً در مهاربندها رخ نمی‌دهند و احتمال رخداد کمانش کلی از نوع خمشی بیشتر خواهد بود.

کمانش کلی در اعضای ساخته شده

اعضای بادبندی به وسیله‌ی مقطعی ساخته می‌شوند که معمولاً به آن‌ها مقاطع ساخته شده گفته می‌شود. برای کنترل کمانش کلی در المان‌های فشاری که از نوع ساخته شده هستند، مبحث دهم مقررات ملی ضوابط جداگانه‌ای در نظر می‌گیرد. اعضای ساخته شده عبارت‌اند از:

الف- مقاطع ساخته شده از ورق.

ب- مقاطع ساخته شده از دو یا چند نیمرخ با قطعات لقمه بین آن‌ها.


پ- مقاطع ساخته شده از دو یا چند نیمرخ به همراه ورق سراسری یا بست.

ت- مقاطع ساخته شده از دو نیمرخ به هم متصل شده.

مقاومت فشاری مقطع ساخته شده، با توجه به ضریب لاغری (KL/r) آن‌ها تعیین می‌شود. به عبارتی، با توجه به نوع اتصال قطعات متصل‌کننده به المان‌های اصلی که می‌توانند پیچی یا جوشی باشند، ضریب لاغری این مقاطع اصلاح می‌شود. در ادامه و پس از اصلاح ضریب لاغری با استفاده از روابطی که در بندها ۴-۲-۱۰ و ۴-۲-۴-۵ مبحث دهم، در رابطه با کمانش خمشی، کمانش پیچشی و کمانش خمشی-پیچشی وجود دارند، اقدام به محاسبه‌ی بار بحرانی کمانش در مقاطع ساخته شده می‌شود.

کمانش موضعی (Local Buckling)

نکات ذکر شده در مورد کمانش که در بخش‌های گذشته در مورد آن‌ها صحبت شد، اصطلاحاً مربوط به حالت کمانش کلی (Overall Buckling) بودند. نوعی دیگری از کمانش هم وجود دارد که به آن کمانش موضعی (Local Buckling) گفته می‌شود و طی آن قسمتی از مقطع خاصیت باربری خود را از دست می‌دهد. برای جلوگیری از کمانش موضعی باید نسبت پهنا به ضخامت هر یک از اجزای مقطع عضو فشاری طوری انتخاب شود که از وقوع این پدیده جلوگیری به عمل آید. در ادامه یک نمونه از کمانش موضعی در تیر مشاهده می‌شود.



کمانش موضعی جان تیرها



کمانش موضعی در حالتی رخ می‌دهد که المان‌های تشکیل‌دهنده‌ی مقطع بسیار لاغر باشد. محدودیت‌های مربوط به کمانش کلی تا زمانی است که مقطع قبل از رسیدن به F_{cr} دچار کمانش موضعی نشود، از این رو کنترل کمانش موضعی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و با دقت در آیین‌نامه‌ها هم می‌توان مشاهده کرد که ابتدا کنترل کمانش موضعی مقطع انجام شده، سپس کمانش کلی کنترل می‌گردد.

کمانش موضعی به صورت یک کمانش محلی یا چروکیدگی (Wrinkling) در مقطع رخ می‌دهد. معیار بررسی احتمال رخداد کمانش موضعی، نسبت پهنا به ضخامت یا λ برای هر عضو تشکیل‌دهنده‌ی مقطع است. کمانش موضعی در دو حالت در مقاطع رخ می‌دهد:

۱- **مقاطع تحت فشار محوری:** در این حالت مقاطع فولادی به دو دسته‌ی لاغر (Slender) و غیرلاغر (NonSlender) تقسیم می‌شوند. در صورتی که نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل‌دهنده‌ی مقطع عضو از λ_r بزرگ‌تر باشد، مقطع لاغر محسوب می‌شود. λ_r در واقع مرز بین مقطع لاغر و غیرلاغر می‌باشد که در جدول ۱۰-۲-۲ تا ۱۰-۲-۴ مبحث دهم قابل مشاهده‌اند.

$$\begin{cases} \lambda > \lambda_r \rightarrow \text{مقاطع با اجزای لاغر (Slender)} \\ \lambda < \lambda_r \rightarrow \text{مقاطع با اجزای غیرلاغر (NonSlender)} \end{cases}$$

مطابق تبصره‌ی موجود در بند ۱۰-۲-۲ تا ۱۰-۲-۴ مبحث دهم، استفاده از مقاطع فولادی با اجزای لاغر در اعضایی که تحت اثر فشار محوری قرار دارند (مانند مهاربندها)، مجاز نمی‌باشد.

۲- **مقاطع تحت خمش:** مقاطع تحت خمش از نظر کمانش موضعی به سه گروه تقسیم می‌شوند که در بند ۱۰-۲-۲ تا ۱۰-۲-۴ به آن‌ها اشاره شده است که در ذیل مشاهده می‌شوند.

۱۰-۲-۲-۲-۲ طبقه بندی مقاطع فولادی از منظر کمانش موضعی برای خمش

برای خمش، مقاطع فولادی به سه گروه زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

- مقاطع فشرده
- مقاطع غیر فشرده
- مقاطع با اجزای لاغر

الف) مقاطع فشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آنها اولاً بال‌ها به طور سرتاسری و پیوسته به جان یا جان‌ها متصل باشند، ثانیاً نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل‌دهنده‌ی مقطع عضو از λ_p مشخص شده در جداول ۱۰-۲-۲-۳ و ۱۰-۲-۲-۴ تجاوز ننماید.

ب) مقاطع غیرفشرده به مقاطعی گفته می‌شوند که در آنها نسبت پهنا به ضخامت یک یا چند جزء فشاری از مقطع عضو از λ_p مشخص شده در جداول ۱۰-۲-۲-۳ و ۱۰-۲-۲-۴ تجاوز نموده ولی از λ_r مشخص شده در جداول ۱۰-۲-۲-۳ و ۱۰-۲-۲-۴ کوچکتر باشد.

پ) مقاطع با اجزای لاغر به مقاطعی گفته می‌شوند که در آنها نسبت پهنا به ضخامت حداقل یکی از اجزای فشاری تشکیل‌دهنده‌ی مقطع عضو از λ_r مشخص شده در جداول ۱۰-۲-۲-۳ و ۱۰-۲-۲-۴ بزرگتر باشد.

تبصره: مطابق مقررات این مبحث، از به کار بردن مقاطع فولادی با اجزای فشاری لاغر در اعضایی که تحت تأثیر تنش فشاری ناشی از خمش قرار دارند، باید خودداری شود، مگر برای جان تیرورق‌ها که در این صورت الزامات بخش‌های ۱۰-۲-۵ و ۱۰-۲-۶ باید تأمین گردد.



تأثیر کماتش کلی و موضعی در شکل پذیری سازه

همان طور که می دانیم، شکل پذیری به معنای توانایی تحمل تغییر شکل های غیر الاستیک توسط یک عضو، بدون کاهش قابل ملاحظه ای مقاومت می باشد که سبب استهلاک انرژی می شود. در اعضای سازه ای شکل پذیری به وسیله ی تشکیل مفاصل پلاستیک تأمین می شود. در قاب های مهاربندی همگرا، المان های مهاربندی وظیفه ی تأمین شکل پذیری کلی سازه را بر عهده دارند. در مورد قاب های مهاربندی واگرا هم تشکیل مفاصل پلاستیک در تیرهای پیوند سبب اتلاف انرژی و تأمین شکل پذیری مورد نیاز سیستم می شود.

در واقع تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضای مختلف سبب می شود که سایر المان های سازه ای الاستیک رفتار کرده و دچار آسیب جدی نشوند. از این رو رفتار اعضای شکل پذیر که به عنوان [فیوزهای سازه ای](#) عمل می کنند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. در مورد مهاربندها، کماتش موضعی و کماتش کلی تأثیر مستقیم در قابلیت جذب انرژی سیستم دارد.

ضوابط ذکر شده در بخش های گذشته با توجه به کنترل معیارهای پایداری، سختی و مقاومت اعضا بودند که در بخش دوم از مبحث دهم مقررات ملی مطرح شده اند؛ اما علاوه بر معیارهای طراحی، معیار شکل پذیری در اعضا هم باید مورد توجه قرار گیرد. برای قاب های مهاربندی شده دو حد شکل پذیری متوسط و زیاد در نظر گرفته می شود. با توجه به این نکته قاب های مهاربندی شده به دو دسته ی [قاب های معمولی](#) و [قاب های ویژه](#) تقسیم می شوند. در سازه ها با شکل پذیری زیاد و متوسط که از آن ها انتظار تحمل تغییر شکل های غیر الاستیک قابل توجهی می رود، برای مقاطع اعضا ضوابط سخت گیرانه تری در مورد کماتش موضعی در نظر گرفته می شود تا امکان رسیدن به شکل پذیری های بیشتر فراهم گردد.

در حالتی که مقطع دارای شکل پذیری متوسط و یا زیاد باشد، در رابطه با نسبت پهنا به ضخامت اجزا (λ) تعریف جدیدی برای فشردگی مطرح می شود که به آن مقطع فشردگی لرزه ای گفته می شود. این مقطع دقیقاً همان تعریف مقطع فشرده را دارد اما به جای مقایسه ی λ با λ_p برای تعیین فشردگی یا عدم فشردگی، λ با λ_{md} (برای شکل پذیری متوسط) و λ_{hd} (برای شکل پذیری زیاد) مقایسه می شود. در حالتی که قاب مهاربندی شده از نوع معمولی یا ویژه باشد، برخی از اعضای سازه ای باید فشردگی لرزه ای در نظر گرفته شوند. جدول ۱۰-۳-۴-۱ مبحث دهم، مربوط به محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری با شکل پذیری متوسط و زیاد می باشد.

مفهوم فشردگی و [فشردگی لرزه ای](#) در آیین نامه های طراحی فولادی به منظور جلوگیری از کماتش موضعی اعضا معرفی شده است. با مقایسه ی ضوابط فشردگی آیین نامه در مورد مهاربندهای همگرای معمولی و [مهاربندهای همگرای ویژه](#) به نتایج مهمی می توان رسید.

المان های مهاربند در قاب های همگرای معمولی و ویژه باید از نوع فشردگی لرزه ای باشند؛ اما نکته ی مهم در رابطه با کنترل فشردگی المان های مهاربند این است که در قاب های همگرای معمولی این کنترل با توجه به محدودیت λ_{md} انجام می شود اما در قاب های همگرای ویژه که شکل پذیری بیشتری دارند این کنترل با λ_{hd} صورت می گیرد. همان طور هم که می دانیم، λ_{hd} در مقایسه با λ_{md} ضابطه ای سخت گیرانه تر بوده و سبب تقویت مقاطع می شود. هدف از این سختگیری بیشتر، تأخیر هر چه بیشتر کماتش موضعی است تا امکان رسیدن به سطوح بالاتری از شکل پذیری فراهم شود. با این توضیحات می توان نتیجه گرفت که کماتش موضعی تأثیر نامطلوبی بر روش شکل پذیری داشته، و تا حد کان وقوع آن باید به تأخیر بیافتد. لازم به ذکر است که احتمال رخداد کماتش کلی و کماتش موضعی به صورت هم زمان در مهاربند وجود دارد.

به طور کلی شکل پذیری در مهاربندها به دو صورت تأمین می گردد:

تسلیم مهاربندهای کششی که سبب ورود مقطع مهاربند به ناحیه ی غیر الاستیک می شود و در نتیجه ی آن، جذب انرژی صورت می گیرد. کماتش غیر الاستیک و کلی مقطع.


همان طور که در بخش های گذشته هم ذکر شد، کماتش به دو صورت کماتش الاستیک و غیر الاستیک می باشد. کماتش الاستیک زمانی رخ می دهد که مقطع قبل از تسلیم مصالح، کماتش نماید، در این حالت کماتش عضو هیچ کمکی به شکل پذیری سیستم نمی نماید. با این توضیحات، کماتشی که سبب تأمین شکل پذیری سیستم می شود، کماتش غیر الاستیک خواهد بود.

در بخش بعدی کماتش داخل و یا خارج صفحه ی مهاربندها بررسی می شود و نحوه ی تأمین شکل پذیری در هر یک از آن ها شرح داده خواهد شد.



کمانش‌های داخل و خارج صفحه

مهاربندها ممکن است در دو حالت داخل و یا خارج صفحه کمانش کنند که در شکل زیر هر کدام از این حالت‌ها نمایش داده شده است.



شکل شماتیک از کمانش داخل و خارج صفحه

وقوع کمانش خارج صفحه‌ی مهاربندها، معمولاً به دلایل زیر بیشتر است:

الف) سختی ورق اتصال (Gusset Plate) در خارج از صفحه بسیار ناچیز است که سبب می‌شود کمانش در این جهت راحت‌تر باشد.
ب) در مواردی که مهاربند در داخل دیوار (میان قاب) قرار می‌گیرد، به سبب سختی درون صفحه‌ی دیوار، امکان تغییر شکل داخل صفحه کاهش یافته و مهاربند به صورت خارج از صفحه کمانش می‌کند.



کمانش خارج صفحه (شکل سمت راست) در مقابل کمانش داخل صفحه (شکل سمت چپ) بادبند

در صورتی که نیمرخ مهاربند متقارن باشد، امکان وقوع کمانش داخل و خارج از صفحه یکسان می‌باشد، اما اغلب به علت سختی پایین‌تر ورق اتصال (ورق گاست) در خارج از صفحه، کمانش خارج صفحه رخ می‌دهد. به عنوان مثال برای نیمرخ قوطی، با توجه به نکته‌ی ذکر شده، کمانش محتمل به صورت کمانش خارج از صفحه خواهد بود. تعداد مقاطع مهاربند که کمانش داخل صفحه داشته باشند اندک می‌باشد. جفت نبشی که از بال کوتاه کنار هم قرار گرفته‌اند کمانش داخل صفحه ممکن است داشته باشد.



به‌طور کلی در صورتی که بخواهیم کمانش به صورت داخل صفحه رخ دهد، لاغری خارج صفحه‌ی مقطع مهاربند باید کمتر از لاغری داخل صفحه باشد تا امکان کمانش داخل صفحه فراهم شود. برخی از منابع برای این نسبت عدد ۰٫۶۵ را پیشنهاد نموده‌اند.



$$\frac{\left(\frac{KL}{r}\right)_{\text{خارج صفحه}}}{\left(\frac{KL}{r}\right)_{\text{داخل صفحه}}} \leq 0.65$$

محل تشکیل مفصل‌های پلاستیک در حالت کمانش داخل صفحه و خارج صفحه متفاوت است. در حالتی که **کمانش داخل صفحه** باشد، سه مفصل پلاستیک تشکیل خواهد شد که عبارت‌اند از:



- ۱- یک مفصل پلاستیک در وسط دهانه.
- ۲- دو مفصل پلاستیک دیگر در طرفین عضو، خارج از ورق‌های اتصال.



کمانش داخل صفحه مهاربند و سالم ماندن ورق اتصال که بیانگر تشکیل مفصل پلاستیک در خارج از این ورق است.


در حالتی که **کمانش خارج صفحه** باشد، همچنان سه مفصل پلاستیک تشکیل می‌شود که عبارت‌اند از:

- ۱- یک مفصل پلاستیک همچنان در وسط دهانه.
- دو مفصل پلاستیک دیگر در داخل ورق‌های اتصال.



کمانش خارج صفحه مهاربند و تشکیل مفصل پلاستیک در ورق اتصال که سبب گسیختگی این ورق شده

با توضیحات ارائه شده متوجه می‌شویم که طراحی ورق اتصال تأثیر فراوانی در نحوه‌ی کمانش بادبندها خواهد داشت که یک نمونه از آن در شکل زیر مشاهده می‌شود.




تأثیر ورق‌های اتصال در نوع کمانش داخل یا خارج صفحه‌ی مهاربند


در شکل فوق مشاهده می‌شود که با ضعیف‌تر طراحی کردن وسط ورق اتصال در شکل سمت چپ (کاهش عرض ورق)، تمایل به تشکیل مفصل پلاستیک در این ورق می‌باشد تا کمانش عضو به صورت خارج صفحه رخ دهد.

از نظر تأمین شکل‌پذیری، کمانش داخل صفحه و خارج صفحه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند؛ اما برای رسیدن به حدود شکل‌پذیری مورد نیاز، ضوابط اشاره شده در آیین‌نامه‌ها باید رعایت گردند. به عنوان مثال در بند ۳-۱۱-۳-۱۰ مبحث دهم ذکر شده، در حالتی که کمانش مهاربندها از نوع خارج صفحه در نظر گرفته می‌شود، از آنجایی که مفاصل پلاستیک در داخل ورق‌های اتصال تشکیل می‌شوند، این ورق‌ها باید قادر به تحمل دوران‌های غیر الاستیک حاصل از تغییرشکل‌های پس از کمانش باشند.

از این رو، علاوه بر اینکه شرایط کمانش خارج صفحه باید فراهم شود، مهاربندها باید در فاصله‌ای به اندازه‌ی دو برابر ضخامت صفحه‌ی اتصال ($2t$) قبل از خط تکیه‌گاهی ورق اتصال (خط آزاد تنش) قطع شوند. نمونه‌هایی از رعایت این فاصل در ورق اتصال‌های مختلف در شکل زیر مشاهده می‌شود.



رعایت فاصله $2t$ از خط تکیه گاهی ورق اتصال، در حالت های مختلف




رعایت فاصله $2t$ در اتصال مهاربند به ورق اتصال

در نظر گفتن این فاصله سبب می شود ورق اتصال بتواند آزادانه دوران نماید، در صورتی که این فاصله رعایت نشود ورق اتصال در سیکل های اولیه، دچار گسیختگی شده و امکان دوران های غیر الاستیک و تشکیل مفصل پلاستیک در آن وجود نخواهد شد. با این توضیحات می توان نتیجه گرفت که تفاوت چندانی میان کمانش داخل صفحه و خارج صفحه از نظر شکل پذیری وجود ندارد و هر یک از این دو در صورتی که به درستی طراحی شوند، می توانند شکل پذیری مورد نیاز سیستم را تأمین نمایند. لازم به ذکر است که کمانش خارج صفحه به دلیل اینکه سبب می شود میانقاب ها دچار مشکلات بیشتری شوند، گاهی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اما با اتخاذ تدابیر لازم در راستای مهار این میانقاب ها با استفاده از وال پست می توان، از خرابی این المان ها هم جلوگیری نمود تا سبب آسیب های مالی و جانی نشود.



ضوابط مربوط به لقمه در مقاطع ساخته شده مهاربندها

در بسیاری از مواقع مقطع اعضای فشاری مانند مهاربندها، به صورت ساخته شده مورد استفاده قرار می گیرند. در نتیجه جهت اتصال آن‌ها باید تمهیداتی اندیشیده شود. جوش سرتاسری دو مقطع به یکدیگر معمولاً به دلیل صدماتی که این فرآیند به مقطع وارد می کند (مانند ترد شدن یا سوختگی مقطع)، سبب کاهش شکل پذیری می شود، چندان مورد اقبال نیست. بدین منظور، می توان از بست‌هایی که به اصطلاح به آن‌ها **لقمه** گفته می شود، استفاده نمود. لقمه، در برخی مقاطع مانند **مقاطع دابل نبشی** و یا دابل ناودانی، جهت اتصال المان‌ها به یکدیگر استفاده می شوند که در شکل زیر هم یک نمونه از این مقاطع ساخته شده به کمک لقمه دیده می شود. لقمه‌ها معمولاً به شکل تسمه‌هایی ساخته می شوند که این تسمه‌ها از دو طرف مقطع اندکی بیرون زدگی دارند تا فرآیند جوشکاری تسهیل شود.



اتصال مقطع دابل نبشی به کمک لقمه در فواصل a از یکدیگر



ساخت مقطع دابل ناودانی به کمک لقمه

محدودیت‌های مربوط به بست‌ها و لقمه‌ها در مقاطع ساخته شده عبارت‌اند از:

- ۱- با توجه به بند ۲-۷-۴-۲-۱۰ از مبحث دهم مقررات ملی، در مقاطع ساخته شده که در آن‌ها از لقمه استفاده می شود، فاصله‌ی لقمه‌ها (a) باید به نحوی باشد که ضریب لاغری حداقل برای هر یک از اجزا (r_i) در فاصله‌ی a ، کوچک‌تر از $\frac{3}{4}$ ضریب لاغری کل عضو ساخته شده باشد.



$$\frac{K_i a}{r_i} \leq \frac{3}{4} \left(\frac{KL}{r} \right) \text{ شده کل عضو ساخته شده}$$

۲- بست‌های مورد استفاده در اعضای مهاربندی در قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه در بند ۱۰-۳-۱۱-۱ مورد بحث واقع شده‌اند. در این قاب‌ها، لقمه‌های مهاربندهایی که مقطع آن‌ها به اصطلاح ساخته شده محسوب می‌گردد باید طوری باشند که لاغری تک نیمرخ $\left(\frac{a}{r_i}\right)$ در فاصله بین دو لقمه، از ۰,۴ لاغری کل حاکم بر عضو مرکب تجاوز ننماید (این ضریب برای شکل‌پذیری ویژه می‌باشد).

$$\left(\frac{a}{r_i}\right)_{single} \leq 0.4 \left(\frac{KL}{r}\right)_{max}$$

r_i : شعاع ژیراسیون حداقل تک نیمرخ


a : فاصله‌ی بین هر دو لقمه‌ی متوالی

همچنین مجموع مقاومت برشی طراحی اتصال دهنده‌ها باید برابر یا بیشتر از مقاومت کششی طراحی هر عضو باشد. فاصله‌ی لقمه‌ها باید به طور یکنواخت باشد و تعداد لقمه‌ها در طول عضو از ۲ عدد کمتر نشود. لقمه‌ها در یک‌چهارم میانی طول آزاد مهاربندها هم نباید تعبیه شوند.

عرض ویتمور

بنا به نظریه‌ای که در ابتدا در سال ۱۹۵۲ توسط ویتمور (Whitmore) ارائه شد، تنش‌های حاصل بر روی ورق اتصال در سطحی توزیع می‌گردند که این سطح، با زاویه‌ی ۳۰ درجه نسبت به اولین وسیله‌ی اتصال رسم شده و تا آخرین وسیله‌ی اتصال ادامه می‌یابد. این کار سبب به وجود آمدن یک دوزنقه بر روی ورق اتصال خواهد شد، در این حالت به طول قاعده‌ی بزرگ دوزنقه‌ی مذکور، **عرض ویتمور** گفته می‌شود.

به سطح مقطع حاصل از ضرب عرض ویتمور در ضخامت ورق را سطح مقطع مؤثر ورق گاست می‌گویند. نحوه‌ی محاسبه‌ی عرض ویتمور در شکل زیر، در حالت اتصالات پیچی و جوشی، مشاهده می‌شود.



عرض ویتمور در اتصالات پیچی و جوشی

با تقسیم نیروی محوری موجود در مهاربند بر سطح مقطع مؤثر گاست پلایت، تنش موجود در ورق اتصال حاصل می‌شود که از این تنش برای طراحی ابعاد ورق اتصال (گاست پلایت) استفاده می‌شود.



منابع

- [مبحث دهم مقرارت ملی ایران](#).
- “Steel Design”, William T. Segui, Fifth Edition
- طراحی سازه های فولادی بر مبنای آیین نامه فولاد ایران، شاپور طاحونی.
- “Seismic Behavior and Design of Gusset Plates”, Abolhassan Asraneh-Asl, 1998

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرکت مهندسی سبز سازه محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری، تقلید یا باز نشر غیر قانونی بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

