

بِسْمِ تَعَالَى

مُسَخَّصَات سوله :

محل احداث : شهرستان سبزوار

طول سالن : 80 m

عرض سالن : 25 m

ارتفاع مفید : 8.5 m

ارتفاع رأس : 12 m

شیب سقف : 28 درصد

فاصله قابها از یکدیگر : 6 متر


روش تحلیل سازه : روش اجزای محدود توسط نرم افزار SAP 2008

روش طراحی : روش تنفسی مجاز مربوط به مقاطع متغیر - سازه های فولادی پیشرفته

این نامه طراحی AISC-ASD و ABA (بن)

1

تعیین بارهای مرده (Dead)




وزن واحد مساحت Kg/m^2	وزن واحد حجم Kg/m^3	حجم مصالح			مشخصات مصالح
		ارتفاع	عرض	طول	
16.9	1600	0.01	1	1	ورق موجدار
10.5	210	0.05	1	1	پشم سبب
0.5	-	-	1	1	تورستی
28	-	-	-	-	پرلین (لایه)
55 Kg/m^2	جمع				

$$W_{Dead} = 55 \times 6 = 330 \text{ Kg/m}$$

وزن قاب در تحلیل سازه توسط نرم افزار SAP در نظر گرفته می شود.

شکل پستیهای سوله:



تعیین بار برف
(snow)

$$P_r = C_s \cdot P_s$$

$$\tan \alpha = \frac{3.5}{12.5} = 0.28 \rightarrow \alpha = 15.64^\circ \approx 15 \quad : \text{تعیین } C_s$$

$$\alpha = 15^\circ \xrightarrow{\text{این نام 59}} C_s = 1$$

تعیین P_s :

$$P_s = 150 \text{ kg/m}^2 \xrightarrow{\text{این نام 59}} \text{شهرستان سنبلوار در منطقه سردسیر واقع است}$$

$$P_r = C_s \cdot P_s = 1 \times 150 = 150 \text{ kg/m}^2$$

$$W_{\text{snow}} = 150 \times 6 = 900 \text{ kg/m}$$

نکته بسیار مهم: سوله را با نرم افزار SAP فقط میتوان تحلیل

سازه کرد و نتایج طراحی SAP برای مقاطع غیر منشوری سوله

قابل قبول نیست، چون فرمولهای و روابط مربوط به طراحی

اعضا غیر منشوری (اعضا با مقطع متغیر) در برنامه SAP وجود ندارد

و SAP این اعضا را با فرمولهای مقاطع منشوری (عادی)

طرح می کند که قابل قبول نیست. بنابراین طرح سوله بعد از تحلیل با

SAP فقط بصورت دستی قابل قبول است. نکته اینکه مشخص شود

در ورژن های جدید SAP این روابط نیز اضافه شده است. باید Manual SAP را بررسی و مطالعه کرد و چنانچه این روابط وجود داشت میتوان با SAP طراحی کرد.

2

تعیین بار باد (Wind)

$$P = C_e \cdot C_q \cdot q$$

الف - سطح قائم رو باد :

ضریب شکل C_q : $C_q = +0.8$ \rightarrow آسین بنا 519

ضریب اثر تغییر سرعت C_e :

مسوله در منطقه باز و خارج از شهر اهواز می شود $\xrightarrow[2-6 \text{ جدول}]{519 \text{ Code}}$ $H = 0-10 \rightarrow C_e = 2$

فشار مبنای باد در شهر اهواز میزور $\xrightarrow[1-6 \text{ جدول}]{519 \text{ Code}}$ $q = 40.5 \text{ kg/m}^2$

$$P = C_e \cdot C_q \cdot q = 2 \times 0.8 \times 40.5 = 64.8 \text{ kg/m}^2$$

$$W_{wind} = 64.8 \times 6 = 388.8 \approx 389 \text{ kg/m}$$

ب - سطح قائم پشت رو باد :

$C_q = -0.5$ و $C_e = 2$ و $q = 40.5$

$$P = 2 \times (-0.5) \times 40.5 = -40.5 \text{ kg/m}^2$$

$$W_{wind} = -40.5 \times 6 = -243 \text{ kg/m}$$

ج - سطح شیب دار رو و پشت رو باد :

$\alpha = 15.64 \approx 15^\circ \xrightarrow[519 \text{ Code}]{3-6 \text{ جدول}}$ $C_q = -0.7$ و $C_e(H_e)$

$$H_e = 8.5 + \frac{3.5}{2} = 10.25 \rightarrow C_e(10.25) \approx 2$$


$$P = (-0.5)(2)(40.5) = -40.5 \text{ kg/m}^2$$

$$W_{wind} = -40.5 \times 6 = -243 \text{ kg/m}^2$$

تعیین ابعاد سوله برای تحلیل سازه

تحلیل سازه با SAP

میتوان با تحلیل تقریبی و طراحی اولیه، ابعاد اولیه سوله را تعیین نمود. اما در لیل استفاده از نرم افزار قدرتمند SAP 2000 در اینجا از روش متری و خطا استفاده می کنیم



تحلیل سازه:

با ابعاد تعیین شده سوله را برای تحلیل در نرم افزار SAP 2000 مدل می کنیم

نتایج تحلیل سازه:


ستون:

$P = 12.275 \text{ ton}$ قیر
 $M = 67.1 \text{ ton.m}$ در ضلع بزرگتر
 $M_o = 19.31 \text{ ton.m}$ در ضلع کوچکتر
 $V = 14.57 \text{ ton}$
 $V_o = 9.35 \text{ ton}$

ستون: $P = 18.4 \text{ ton}$
 $M = 67.1 \text{ ton.m}$
 $V = 8 \text{ ton}$

3

کنترل تنش مقاطع



1- کنترل قطعه 1 :

$I_{x110} = 370601 \text{ cm}^4$, $I_{x40} = 40990 \text{ cm}^4$, $I_{y40} = 8578 \text{ cm}^4$
 $A_{40} = 124 \text{ cm}^2$

$I_{\textcircled{1}} = \frac{370601 + 40990}{2} = 205796 \text{ cm}^4 = I_{\textcircled{2}}$

$I_t = \frac{4}{12.5} \times 205796 + \frac{8.5}{12.5} \times 40990 = 93728 \text{ cm}^4$

محاسبه تنش مجاز فشاری (Fax) :

$G_b = 10$

$G_T = \frac{b T I_o}{l I_t} = \frac{12.5 \times 40990}{8 \times 93728} = 0.68$

$\gamma = \frac{d_L - d_o}{d_o} = \frac{110 - 40}{40} = 1.75$

$K_y = 1.3$
 $K_x = K_y = 1.3$
 $K_y = 1$

$I_{ox} = 40990 \text{ cm}^4$
 $I_{oy} = 8578 \text{ cm}^4$
 $A_o = 124 \text{ cm}^2$

$r_{ox} = 18.18 \text{ cm}$, $r_{oy} = 8.32 \text{ cm}$

$S_x = \frac{K_x L}{r_{ox}} = \frac{1.3 \times 800}{18.18} = 57$
 $S_y = \frac{K_y L}{r_{oy}} = \frac{1 \times 800}{8.32} = 96$

$S_{max} = 96$

$F_{ax} = 930.5 \text{ kg/cm}^2$

محاسبه تنش موجود فشاری (Fax) :

$F_{ax} = \frac{P}{A} = \frac{18.4 \times 10^3}{124} = 148.4 \text{ kg/cm}^2$

کاسه تفنیسی کار (Fbx) :
مستوی

کاسه B :
① لغز در انتهای لوله در دستگیره
صفر می باشد

$$\text{AISC} \rightarrow \beta = \frac{1.75}{1 + 0.25\sqrt{\lambda}}$$

$$\beta = \frac{1.75}{1 + 0.25 \times \sqrt{1.75}} = 1.31$$

کاسه FEy :

$$F'_{Ey} = \frac{\pi^2 E}{1.92 S_x^2} = \frac{(3.14)^2 \times 2.1 \times 10^6}{1.92 \times (57)^2} = 3320$$

$$\left(\frac{F_{ac}}{F'_{Ey}} \right) = 0.044$$

کاسه Cm :

در وسط طول می باشد

$$\text{AISC} \rightarrow C_m = 1 - 0.9 \left(\frac{F_{ac}}{F'_{Ey}} \right) + 0.6 \left(\frac{F_{ac}}{F'_{Ey}} \right)^2$$
$$C_m = 1 - 0.9 \times (0.044) + 0.6 \times (0.044)^2 \rightarrow C_m = 0.96$$

کاسه hw, hs, Fwy, Fsy :

$$h_s = 1 + 0.023 \lambda \sqrt{\frac{L d_o}{A_f}} = 1 + 0.023 \times 1.75 \times \sqrt{\frac{800 \times 40}{1.2 \times 35}}$$

$$\boxed{h_s = 2.11}$$

$$I_{T_o} = \frac{1.2 \times 35^3}{12} = 4287.5 \text{ cm}^4, \quad A_{T_o} = 1.2 \times 35 + \frac{1}{6} \times 40 \times 1 = 48.66 \text{ cm}^2$$

$$r_{T_o} = \sqrt{\frac{I_{T_o}}{A_{T_o}}} = 9.38 \text{ cm}$$

$$h_w = 1 + 0.00385 \lambda \sqrt{\frac{L}{r_{T_o}}} = 1 + 0.00385 \times 1.75 \times \sqrt{\frac{800}{9.38}}$$

$$\boxed{h_w = 1.06}$$

4

$$F_{sy} = \frac{843600}{\frac{h_s L d_o}{A_f}} = \frac{843600}{\frac{2.11 \times 800 \times 40}{1.2 \times 35}} = 525$$

$$F_{wy} = \frac{11951 \times 10^3}{\left(\frac{h_w L}{\gamma_{To}}\right)^2} = \frac{11951 \times 10^3}{\left(\frac{1.06 \times 800}{9.38}\right)^2} = 1462$$

$$F_{by} = \min \left\{ \frac{2}{3} \left[1 - \frac{F_y}{6\beta \sqrt{F_{sy}^2 + F_{wy}^2}} \right] F_y, 0.6 F_y \right\}$$

$$F_{by} = \min \left\{ \frac{2}{3} \left[1 - \frac{2400}{6 \times 1.31 \times \sqrt{(525)^2 + (1462)^2}} \right] \times 2400, 1440 \right\}$$

$$F_{by} = \min \{ 1286, 1440 \} \rightarrow \text{تنسني هيا؛ تنسني هيا؛ } F_{by} = 1286 \text{ Kg/cm}^2$$

حاسب تنسني موجود هيا (F_{bl}):

$$F_{bl} = \frac{M}{S}, \quad h = 110 \text{ cm} \rightarrow I = 370601 \text{ cm}^4$$

$$M = 67.1 \text{ ton.m}$$

$$c = \frac{110 + 1.2 \times 2}{2} = 56.2 \text{ cm}$$

$$\rightarrow S = \frac{I}{c} = \frac{370601}{56.2} = 6594 \text{ cm}^3$$

$$F_{bl} = \frac{67.1 \times 10^5}{6594} = 1018 \text{ Kg/cm}^2$$

۶

کنترل‌های اضافی

الف - کنترل پایداری:

$$\frac{F_{a0}}{F_{ay}} + \frac{C_m}{1 - \frac{F_{a0}}{F'_{EY}}} \times \frac{F_{bL}}{F_{by}} \leq 1$$

$$\frac{148.4}{930.5} + \frac{0.96}{1 - 0.044} \times \frac{1018}{1286} = 0.95 < 1 \quad OK \checkmark$$


ب - کنترل تنش:

$$\frac{F_{a0}}{0.6F_y} + \frac{F_{bL}}{F_{by}} \leq 1$$

$$\frac{148.4}{1440} + \frac{1018}{1286} = 0.89 < 1 \quad OK \checkmark$$

بنابراین قطعاً ① مناسب است.

5



۱- کنترل قطعه ۲

$d_L = 110 \rightarrow I = 370601 \text{ cm}^4$

$d_o = 40 \rightarrow I_{ox} = 40990 \text{ cm}^4, I_{oy} = 8578 \text{ cm}^4, A_o = 124 \text{ cm}^2$

گام دوم تنش مجاز فشاری (Fay):

$I_t = I_{(2)} = I_{(1)} = \frac{370601 + 40990}{2} = 205796 \text{ cm}^4$

نسبت الاستیسیته طولی و عرضی
G_b = 1

$G_T = \frac{b_T I_o}{l I_t} = \frac{8 \times 40990}{12.5 \times 205796} = 0.13$

نسبت الاستیسیته مربوط به مقاطع متغیر $K_y = 0.7$

$\gamma = \frac{d_L - d_o}{d_o} = \frac{110 - 40}{40} = 1.75$

$K_x = K_y = 0.7$ ، $K_y = 1$ در جهت طولی

$S_x = \frac{K_x L}{\gamma_{ox}}, S_y = \frac{K_y L}{\gamma_{oy}}$

$I_{ox} = 40990 \text{ cm}^4, I_{oy} = 8578 \text{ cm}^4, A_o = 124 \text{ cm}^2 \rightarrow \gamma_{ox} = 18.18 \text{ cm}, \gamma_{oy} = 8.32 \text{ cm}$

$S_x = \frac{0.7 \times 400}{18.18} = 16, S_y = \frac{1 \times 400}{8.32} = 48 \rightarrow S_{max} = 48$ $F_{ay} = 1246 \text{ kg/cm}^2$

گام سوم تنش موجود فشاری (Fao)

$F_{ao} = \frac{P}{A} = \frac{12.275 \times 10^3}{124} = 99 \text{ kg/cm}^2$

کلاس تنش مجاز (Fby) :
 کلاس β :
 تنش

قرع خود و سبک ای است
 که در تابع تبدیل سازه سازه می شود
 F_{b2} تنش تنش بیست در آن است
 بندلته می باشد

AISC $\rightarrow \beta = \max \left[1 - 0.58 \left(1 + \frac{F_{b1}}{F_{b2}} \right) - 0.75 \left(1 + \frac{F_{b1}}{F_{b2}} \right)^2, 1 \right]$

$\beta = \max \left[1 + 0.58 \left(1 + \frac{F_{b1}}{F_{b2}} \right) - 0.75 \left(1 + \frac{F_{b1}}{F_{b2}} \right)^2, 1 \right]$

AISC $\rightarrow \left(\frac{F_{b1}}{F_{b2}} \right) = 0$
 انضواء عضو در طرف
 است

$\beta = \max \left[1 + 0.58(1+0) - 0.75 \times 1.75(1+0)^2, 1 \right] = 1$

کلاس F'_{EY} :
 $F'_{EY} = \frac{\pi^2 E}{1.92 S_x^2} = \frac{(3.14)^2 \times 2.1 \times 10^6}{1.92 \times (16)^2} = 42125$
 $\left(\frac{F_{a0}}{F'_{EY}} \right) = 0.002$

انضواء عضو در طرف است $\rightarrow C_m = 1 - 0.9 \left(\frac{F_{a0}}{F'_{EY}} \right) + 0.6 \left(\frac{F_{a0}}{F'_{EY}} \right)^2$

$C_m = 1 - 0.9 \times (0.002) + 0.6 \times (0.006)^2 = 0.998$

$C_m \approx 1$

کلاس r_{T0} :

$I_{T0} = \frac{1.2 \times 35^3}{12} = 4287.5 \text{ cm}^4$

$A_{T0} = 1.2 \times 35 + \frac{1}{6} \times \frac{40 \times 1}{1} = 48.66 \text{ cm}^2$

$r_{T0} = \sqrt{\frac{I_{T0}}{A_{T0}}} = 9.38 \text{ cm}$

(6) : F_{by} و F_{wy} برای برش آوردن و F_{sy} و h_w و h_s کاسه

$$h_s = 1 + 0.023 \times \sqrt{\frac{L d_o}{A_f}} = 1 + 0.023 \times 1.75 \times \sqrt{\frac{400 \times 40}{1.2 \times 35}}$$

$$h_s = 1.78$$

$$h_w = 1 + 0.00385 \times \sqrt{\frac{L}{r_{To}}} = 1 + 0.00385 \times 1.75 \times \sqrt{\frac{400}{9.38}}$$

$$h_w = 1.044$$

$$F_{sy} = \frac{843600}{\frac{h_s L d_o}{A_f}} = \frac{843600}{\frac{1.78 \times 400 \times 40}{1.2 \times 35}} = 1244$$

$$F_{wy} = \frac{11951 \times 10^3}{\left(\frac{h_w L}{r_{To}}\right)^2} = \frac{11951 \times 10^3}{\left(\frac{1.044 \times 400}{9.38}\right)^2} = 6030$$

$$F_{by} = \min \left\{ \frac{2}{3} \left[1 - \frac{F_y}{6B \sqrt{F_{sy}^2 + F_{wy}^2}} \right] F_y, 0.6 F_y \right\}$$

$$F_{by} = \min \left\{ \frac{2}{3} \left[1 - \frac{2400}{6 \times 1 \times \sqrt{(1244)^2 + (6030)^2}} \right] \times 2400, 1440 \right\}$$

$$F_{by} = \min \{ 1496, 1440 \} = 1440 \text{ Kg/cm}^2$$

کاسه تنشی $F_{by} = 1440 \text{ Kg/cm}^2$

کاسه تنشی موجود هستی :

$$F_{bL} = \frac{M}{S}, \quad M = 67.1 \text{ ton.m}, \quad I = 370601 \text{ cm}^4, \quad C = 56.2$$

$$S = \frac{I}{C} = 6594$$

$$F_{bL} = \frac{67.1 \times 10^5}{6594} = 1018 \text{ Kg/cm}^2$$

موجود

کنترل‌های نهایی

الف - کنترل بادبازی:

$$\frac{F_{a0}}{F_{ay}} + \frac{C_m}{1 - \frac{F_{a0}}{F_{EY}}} \times \frac{F_{bL}}{F_{by}} \leq 1$$

$$\frac{99}{1246} + \frac{1}{1 - 0.002} \times \frac{1018}{1440} = 0.78 < 1 \quad OK \checkmark$$

ب - کنترل تنگی:


$$\frac{F_{a0}}{0.6F_y} + \frac{F_{bL}}{F_{by}} \leq 1$$

$$\frac{99}{1440} + \frac{1018}{1440} = 0.775 < 1 \quad OK \checkmark$$

بنابراین قاعده (2) مناسب است.

7

$P = 12.275 \text{ ton}$
 $M = 19.31 \text{ ton.m}$



۳- کنترل قطعه 3

این قطعه منسوری می باشد.

$I_{(3)} = 40990 \text{ cm}^4$

$I_{ox} = 40990, I_{oy} = 8578, A_c = 124$
 $r_{ox} = 18.18, r_{oy} = 8.32$

محاسبه تنش مجاز فشاری (Fa):

$K_y = K_x = 0.7, K_x = 1$

از قسمت قبل داریم:

$S_x = \frac{K_x L}{r_{ox}} = \frac{0.7 \times 850}{18.18} = 33$

$S_y = \frac{K_y L}{r_{oy}} = \frac{1 \times 850}{8.32} = 102$

$F_a = 883 \text{ Kg/cm}^2$

$f_a' = \frac{P}{A}$

محاسبه تنش موجود فشاری (fa):

$f_a = \frac{12.275 \times 10^3}{124} = 99 \text{ Kg/cm}^2$

محاسبه تنش مجاز خمشی (Fb):

از قسمتای قبل داریم: $h = 40 \text{ cm} \rightarrow r_{Tc} = 9.38 \text{ cm}$

$\frac{L}{r_{Tc}} = \frac{850}{9.38} = 90.6$ و $C_b = 1$ (بطور محافظه کارانه)

$(\sqrt{\frac{717 A_c^4 C_b}{F_y}} = \sqrt{\frac{717 \times 10^4 \times 1}{2400}} = 54.6)$ و $(\sqrt{\frac{3585 A_c^4 C_b}{F_y}} = 122.2)$

$\rightarrow (\sqrt{\frac{717 A_c^4 C_b}{F_y}} = 54.6) < (\frac{L}{r_{Tc}} = 90.6) < (\sqrt{\frac{3585 A_c^4 C_b}{F_y}} = 122.2)$

$\xrightarrow{\text{AISC}} F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y (\frac{L}{r_{Tc}})^2}{10775 A_c^4 C_b} \right] F_y = \left[\frac{2}{3} - \frac{2400 \times (90.6)^2}{10775 \times 10^4 \times 1} \right] \times 2400$

تنش مجاز خمشی $F_b = 1161 \text{ Kg/cm}^2$

گام دوم: $S = \frac{40990}{21.2} = 1934 \text{ cm}^3$

$f_b = \frac{M}{S}$ و

$M = 19.31 \text{ ton-m} \rightarrow f_b = \frac{19.31 \times 10^5}{1934} = 998.5 \text{ kg/cm}^2$

$F_E = \frac{\pi^2 E}{1.92 \times S^2} = \frac{(3.14)^2 \times 2.1 \times 10^6}{1.92 \times (33)^2} = 990$

گام سوم: C_m

عبارت فشاری و بیرون حرکت
جانبی و تکیه انحرافهای
جانبی می باشد که در انتهای
آن لنگر وجود دارد

AISC $\rightarrow C_m = 0.85$

کنترل های نهایی

۱- کنترل پایداری:

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_m}{1 - \frac{f_a}{F_E}} \times \frac{f_b}{F_b} < 1$$

$$\frac{99}{883} + \frac{0.85}{1 - \frac{99}{990}} \times \frac{998.5}{1161} = 0.924 < 1 \quad \text{OK} \checkmark$$

۲- کنترل تنش:

$$\frac{f_a}{0.6 F_y} + \frac{f_b}{F_b} < 1$$

$$\frac{99}{1440} + \frac{998.5}{1161} = 0.93 < 1 \quad \text{OK} \checkmark$$

بنابراین قاعده (3) نیز مناسب است

8

کنترل‌های تیرورق‌ها

1- کنترل گمانش قائم جان عساری:

$$h=110 \rightarrow \frac{h}{t_w} \ll \frac{984200}{\sqrt{F_y(F_y+1160)}} \rightarrow \left(\frac{h}{t_w} = \frac{110}{1} = 110\right) < \frac{984200}{\sqrt{2400(2400+1160)}} = 337$$

OK✓

2- کنترل تنش بوسی:

بزرگترین برش در $h=110\text{ cm}$ $\rightarrow V=14.57\text{ ton}$

$$f_{v_{\max}} = \frac{14.57 \times 10^3}{110 \times 1} = 132.4 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} < 0.4 F_y = 960 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \quad \text{OK✓}$$

بزرگترین برش در $h=40\text{ cm}$ $\rightarrow V=9.35\text{ ton}$

$$f_{v_{\max}} = \frac{9.35 \times 10^3}{40 \times 1} = 224 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} < 0.4 F_y = 960 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \quad \text{OK✓}$$

3- کنترل گمانش طولی جان:

$$\frac{h}{t_w} \ll \frac{6372}{\sqrt{F_b}}$$

1) قوسه $\rightarrow F_b = 1286 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \rightarrow \frac{h}{t_w} = 110 \ll \frac{6372}{\sqrt{1286}} = 177.7 \quad \text{OK✓}$

2) قوسه $\rightarrow F_b = 1440 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \rightarrow \frac{h}{t_w} = 110 < \frac{6372}{\sqrt{1440}} = 168 \quad \text{OK✓}$

3) قوسه $\rightarrow F_b = 1161 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \rightarrow \frac{h}{t_w} = 40 < \frac{6372}{\sqrt{1161}} = 187 \quad \text{OK✓}$

4- کنترل ابعاد بال: $A_f = 35 \times 1.2 = 42 \text{ cm}^2$ موجود

$$A_f = \frac{M}{F_b \cdot h} - \frac{A_w}{6}$$

① قوسه $\rightarrow F_b = 1286 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \rightarrow A_f = \frac{67.1 \times 10^5}{1286 \times 110} - \frac{110 \times 1}{6} = 29.1 < A_f = 42 \text{ cm}^2$

② قوسه $\rightarrow F_b = 1440 \rightarrow A_f = \frac{67.1 \times 10^5}{1440 \times 110} - \frac{110 \times 1}{6} = 24 < A_f = 42 \text{ cm}^2$

③ قوسه $\rightarrow F_b = 1161 \rightarrow A_f = \frac{19.31 \times 10^5}{1161 \times 40} - \frac{40 \times 1}{6} = 35 < A_f = 42 \text{ cm}^2$ OK ✓

$$\frac{b}{2t_f} \leq \frac{797}{\sqrt{F_y}}$$

5- کنترل گمانش موضعی بال فشاری:

$$\frac{b}{2t_f} = \frac{35}{2 \times 1.2} = 14.58 < \frac{797}{\sqrt{2400}} = 16.26 \text{ OK} \checkmark$$

6- کنترل گمانش جانبی و بیهوشی بال فشاری:

بدلیل آنکه در قسمتهای قبل برای پوست آوردن تقویمهای مجاز خمشی گمانش جانبی بیهوشی بال فشاری لهاظ شده است. این خطر بال تیرورق ها را تقید میدن کند.

7- کنترل گمانش قطری جان:



در این سوله در مقاطع سلسلی از سخت کننده استفاده می کنند.

سخت کننده ها $a = 800 \text{ cm}$

سخت کننده ها

① قوسه: $\frac{a}{h} = \frac{800}{110} = 7.27 > 1 \rightarrow K = 5.34 + \frac{4}{(\frac{a}{h})^2}$

$$K = 5.34 + \frac{4}{(7.27)^2} = 5.41$$

9) $C_v = \frac{3163500 \cdot K}{F_y \left(\frac{h}{t_w}\right)^2} = \frac{3163500 \times 5.41}{24000 \left(\frac{110}{1}\right)^2} = 0.6 < 0.8 \text{ OK}$

∴ $F_v = \min \left[\frac{F_y \cdot C_v}{2.89}, 0.4 F_y \right] = \min \left[\frac{24000 \times 0.6}{2.89}, 9600 \right]$

$F_v = 498.26 \text{ kg/cm}^2$ متوسط $d = \frac{110 + 40}{2} = 75 \text{ cm}$
مربوط

$f_v = \frac{8 \times 10^3}{75} = 106 \text{ kg/cm}^2 < F_v = 498.26 \text{ kg/cm}^2 \text{ OK}$

مبارای تنشی برشی متوسط جان اول؛ F_v کمتر است و به تقویت میانی نیاز نیست

● $a = 400 \text{ cm} \rightarrow \frac{a}{h} = \frac{400}{110} = 3.63 > 1$ (2) قطعه

$\rightarrow k = 5.34 + \frac{4}{\left(\frac{a}{h}\right)^2} = 5.34 + \frac{4}{(3.63)^2} = 5.64$

$\rightarrow C_v = \frac{3163500 \cdot K}{F_y \left(\frac{h}{t_w}\right)^2} = \frac{3163500 \times 5.64}{24000 \left(\frac{110}{1}\right)^2} = 0.6 < 0.8 \text{ OK}$

∴ $F_v = \min \left[\frac{F_y \cdot C_v}{2.89}, 0.4 F_y \right] = \min \left[\frac{24000 \times 0.6}{2.89}, 9600 \right]$

$F_v = 498.26 \text{ kg/cm}^2$

$f_v = \frac{14.57 \times 10^3}{75 \times 1} = 194 \text{ kg/cm}^2 < F_v = 498.26 \text{ kg/cm}^2$

مبارای در قطعه (2) نیز نیازی به تقویت میانی نیست

$a = 850 \text{ cm} \rightarrow \frac{a}{h} = \frac{850}{40} = 21.25$

$k = 5.34 + \frac{4}{(21.25)^2} = 5.35 \rightarrow C_v = \frac{3163500 \times 5.35}{24000 \left(\frac{40}{1}\right)^2} = 4.4 > 0.8$ (3) قطعه

$\rightarrow C_v = \frac{1593}{\frac{h}{t_w}} \sqrt{\frac{k}{F_y}} = \frac{1593}{40} \times \sqrt{\frac{5.35}{24000}} = 1.88$

$\rightarrow F_v = \min \left[\frac{24000 \times 1.88}{2.89}, 9600 \right] = 960 \text{ kg/cm}^2$

$$f_v = \frac{9.35 \times 10^3}{40 \times 1} = 233.75 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} < F_v = 260 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

بنابراین در قلع (3) نیز نیازی به تقویت میان نیست

۱- کنترل تانگنس قائم جان بر اثر فشار مستقیم:

$$F_a = \left[2 + \frac{4}{\left(\frac{a}{h}\right)^2} \right] \frac{703000}{\left(\frac{h}{t_w}\right)^2}$$

$$a = 800 \text{ cm} \rightarrow \frac{a}{h} = \frac{800}{110} = 7.27 \quad : \text{فصل 1}$$

$$F_a = \left[2 + \frac{4}{(7.27)^2} \right] \times \frac{703000}{\left(\frac{110}{1}\right)^2} = 120.6 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$q = 389 \frac{\text{kg}}{\text{m}} = 3.89 \frac{\text{kg}}{\text{cm}}$$

$$f_a = \frac{q}{t_w} = \frac{3.89}{1} = 3.89 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} < F_a = 120.6 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

OK ✓

$$a = 400 \text{ cm} \rightarrow \frac{a}{h} = \frac{400}{110} = 3.64 \quad : \text{فصل 2}$$

$$F_a = \left[2 + \frac{4}{(3.64)^2} \right] \frac{703000}{\left(\frac{110}{1}\right)^2} = 134$$

$$q = 243 \frac{\text{kg}}{\text{m}} = 2.43 \frac{\text{kg}}{\text{cm}}$$

$$f_a = \frac{q}{t_w} = \frac{2.43}{1} = 2.43 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} < F_a = 134 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

OK ✓


$$a = 850 \text{ cm} \rightarrow \frac{a}{h} = \frac{850}{40} = 21.25 \quad : \text{فصل 3}$$

$$F_a = \left[2 + \frac{4}{(21.25)^2} \right] \frac{703000}{\left(\frac{40}{1}\right)^2} = 883 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$


$$q = 243 \frac{\text{kg}}{\text{m}} = 2.43 \frac{\text{kg}}{\text{cm}}$$

$$f_a = \frac{q}{t_w} = \frac{2.43}{1} = 2.43 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} < F_a = 883 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

OK ✓




شکل ۱۱-۳ - $\gamma = 2.0$
 ضریب طول موثر برای ستونهای با مقطع مستطیر، حرکت جاسی آزاد
 ($\gamma = 2.0$)




شکل ۱۵-۳ - $\gamma = 3.0$
 ضریب طول موثر برای ستونهای با مقطع مستطیر، حرکت جاسی آزاد
 ($\gamma = 3.0$)


گراف های تویین ضریب طول موثر
 که در حله دوم کتاب دکتر میرقاری هم هست




شکل ۱۶-۳ - $\gamma = 4.0$
 ضریب طول موثر برای ستونهای با مقطع مستطیر، حرکت جاسی آزاد
 ($\gamma = 4.0$)




شکل ۱۷-۳ - $\gamma = 6.0$
 ضریب طول موثر برای ستونهای با مقطع مستطیر، حرکت جاسی آزاد
 ($\gamma = 6.0$)




شکل c - b₁ - 11
 نمودار اول موثر برای ستونهای با مقطع مثلثی، حرکت جانش آزاد
 ($\gamma = 0$)



شکل c - b₁ - 11-4
 نمودار اول موثر برای ستونهای با مقطع مثلثی، حرکت جانش آزاد
 ($\gamma = 0.5$)



شکل c - b₁ - 11-4
 نمودار اول موثر برای ستونهای با مقطع مثلثی، حرکت جانش آزاد
 ($\gamma = 1.0$)



شکل c - b₁ - 11-4
 نمودار اول موثر برای ستونهای با مقطع مثلثی، حرکت جانش آزاد
 ($\gamma = 1.5$)